

Bulletin No.	R_08_2020
Fecha	Octubre 2020

### Motor Kit F80s Compact / Plus

Estimado cliente,



le informamos que los productos  
Motor Kit F80s Compact / Plus:

**Cód. 07929-01-  
Cód. 07929-01T  
Cód. 07929-01H  
Cód. 07929-02-  
Cód. 07929-02T  
Cód. 07929-02H**

**marcado con S / N <020-293-256  
y etiqueta amarilla en la caja de embalaje  
con nr. 56191020**

podrían crear un ligero defecto en el cierre  
del toldo, no garantizando el correcto  
funcionamiento del microinterruptor.

Si ocurre el problema, Fiamma le invita a  
comunicar el S / N y el número de la etiqueta  
amarilla en el embalaje, para proceder  
a la sustitución de la tapa, parte del kit  
mencionado anteriormente.



**S/N < 020-293-256**

**figuras variables**